

Kit de remplacement « CLASSE A MB »


Fiche N° SAV 01 0269 A07

Série commerciale

Série type

8290 1MB

8290 1MB ind00-01-02



Rep	Désignation	Références	Ind Prix
	Kit de remplacement complet	S8290 1MB	F16
SAV sur le Kit de remplacement			
1	Boîtier commande + faisceaux	S136AA1411	D13
2	Carte électronique Basse « 2006 »	S136AA1415	F14
3	Sonde de charge (Thermocouple)	S131CC0214	H11
4	Domino mâle 9 plots	S232AA0145	H7
5	Sonde équipée 22k Ohms	S136AA0822	I6

Ce kit de remplacement peut être installé sur les modèles suivants (consultez votre plaque signalétique) :

Série basse :

250 2à7 + PIN00-01-03

Série étroite :

200 2à4 + PIN00-01-03

Série super étroite :

170 1à4 + PIN03

Série haute

445 4à7 + PIN03

Commercialisation ind 00 : S18/04 – S35/05.

Commercialisation ind 01 : S36/05 – S16/06.

Commercialisation ind 02 : S16/06 -

A01 : chgt réf sonde.

A02 : passage à l'indice 01 : évolution soft indice 04i.

A03 : passage à l'indice 02 : évolution carte 04k compatible gestionnaire d'énergie.

A04 : évolution soft 04M S05/07.

A05 : évolution soft 04M1 S17/10.

A06 : evolution soft 04N S18/10.

A07 : Avis 70/14 - Fin de commercialisation S41/14-Remplacé par S136AA2383 (Kit basic neutre fiche n°396)