


ACCUMULATEUR DYNAMIQUE DYNATHERM Série haute 7500W

Fiche N° SAV 01 0140 A05

Série commerciale	Série type	
8255 7AA	8255 7AA ind01	



Rep	Désignation	Référence	Ind. prix	
4	Panneau avant peint	S303AA5010		
2	Capot supérieur peint	\$303AA5008ER		
3	Pan. Ar. et distancier peint	S303AA5255		
4	Caisson ventila. complet	S302AA5556		
5	Grille assemblée peinte	S303AA5006		
6	Capot gauche peint	S303AA5004		
7	Capot droit peint	S303AA5256		
8	Isolant de fond arriere(calsil)	S142CC0030 G13		
9	Isolant de fond avant(calsil)	S142CC0032	F13	
10	Isolant coté 1 (392x56x15 vermi.)	S142FF0034		
11	Isolant coté 2 (392x56x10 WDS)	S142BB0044		
12	Isolant coté 3 (437x600x20 vermi.)	\$142FF0035		
13	Isolant coté 4 (437x609x20 pyrol.)	S142AA0155		
14	Isolant dessus (431x545x15 WDS)	S142BB0046	S142BB0046	
15	Isolant chapeau (163x390x77 vermi.)	S142FF0032 D12		
16	Isolant maintien (380x415 pyrol.)	S142AA0154		

Rep	Désignation	Référence	Ind. prix
17	Isolant avant (380x564x25 WDS)	S142BB0041	
18	Isolant arrière (380x564x20WDS)	S142BB0043	F14
19	Rehausse Isolant Chapeau	S142FF0036	
20	Résistance 188W + notice	S103BHA003	
21	Sécurité th 160°C charge ou ventil.	S132AA0184	G4
22	Sécurité th.rearm. Manuel 160°C	S132BB0020	C5
23	Turbine tangentielle lg 300 (*2)	S122AA0046	C13
24	Brique magnétique	S141AA0024	E9
25	Barrette 6 bornes à vis	S232AA0110	
26	Ens Thermocouple	S131CC0214	H11
27	Sonde équipée 22KΩ	S136AA0822	16
28	Interrupteur	S133AA0079	
29	Bouton sérigraphié CHARGE	S323BB0106	
30	Bouton sérigraphié AMBIANCE	S323BB0107	
31	Carte électronique + notice	S136AA0896	
32	Boitier de cde + filerie + notice	S136AA1073	
33	Potentiometre 22 kΩ « ambiance / charge »	S131CC0028	

Pour la régulation : consulter la fiche «0400 » « Kit de remplacement classic 2004 Neutre »

*Délai sur les isolants : consulter notre service après vente.

Commercialisation01 : S49/99 - S05/02

A01 : chgt de sécurité thermique de charge A02 : 2007 fin de vie de pièces peintes et du caisson A03 : Création kit Muller « Classic 2004 Neutre » pour remplacer le kit S54002MC A04: AVIS 74/16 - S45/16 MAJ fiche SAV NPU sur certain composant plus dispo.

A05: AVIS 23/2018 NPU Barrette S232AA0110