

Noirot


107, boulevard Ney
75883 PARIS Cedex 18

Tél.: 01 53 06 27 00 – Fax: 01 42 29 66 05

Kit de remplacement «Dynatronic MC»

FICHE N° SAV 01 0279 A07

Série commerciale	Série type
8290 2MC	8290 2MC.00a02



Ce kit de remplacement peut être installé sur les modèles suivants (consultez votre plaque signalétique) :

Série basse :

8225 2à7AAER ind01 - 02 - 03

Série étroite :

8226 2à4AAER ind00

Série super étroite :

8227 1à4AAERind00

Série haute

8255 4à7AAERind01

Rep	Désignation	Références	Ind Prix
	Kit de remplacement complet	S8290 2MC	B18
SAV sur le Kit de remplacement			
1	Boîtier commande + faisceaux	S136AA1411	D13
2	Carte électronique Basse « 2006 »	S136AA1415	F14
3	Sonde de charge (Ens. Thermocouple)	S131CC0214	H11
4	Domino mâle 9 plots	S232AA0145	H7
5	Sonde équipée 22k Ohms	S136AA0822	I6
6	Module classic	S136AA1388	M15

Evolution des indices FICHE SAV				Evolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
		Création fiche.	A00			18/04 - 35/05	Commercialisation.	00
		Chgt réf sonde de charge.	A01			36/05 - 16/06	Evolution du soft en 04i.	01
		Passage à l'indice 01.	A02			16/06 - 04/07	Evolution du soft 04K compatible MDE.	02
		Passage à l'indice 02.	A03			S41/14	Fin de commercialisation	
	S05/07	Évolution soft 04M.	A04					
	S17/10	Évolution soft 04M1.	A05					
	S18/10	Évolution soft 04N.	A06					
70 / 14	S41/14	Fin de commercialisation - Remplacé par S136AA2387 « fiche n°0400 »	A07					