


# Kit de remplacement « CLASSIC 2004 »

Fiche N° SAV 00 0400 A00

Série commerciale <b>S136AA2387</b>	Série type <b>S136AA2387</b>
----------------------------------------	---------------------------------



Rep	Désignation	Références	Ind Prix
	Kit de remplacement complet	S136AA2387	B18
<b>SAV sur le Kit de remplacement</b>			
1	Boîtier commande + faisceaux	S136AA1411	D13
2	Carte électronique Basse « 2006 »	S136AA1415	F14
3	Sonde de charge (Thermocouple)	S131CC0214	H11
4	Domino mâle 9 plots	S232AA0145	H7
5	Sonde équipée 22k Ohms	S136AA0822	I6
6	Module Basic (potentiomètre d'ambiance)	S136AA1388	M15

**Ce kit de remplacement peut être installé sur les modèles suivants (consultez votre plaque signalétique) :**

Série basse :  
2513 2à7AA/8225 2à7AAER ind01 - 02 - 03

Série étroite :  
2516 2à4AA/8226 2à4AAER ind00

Série super étroite :  
2517 1à4AA/8227 1à4AAER ind00

Série haute  
2514 4à7AA/8255 4à7AAER ind01

Evolution des indices FICHE SAV				Evolution des indices PRODUIT				
N° Modif	Date	Modification	Ind	Réf. Produit	N° Modif	Date	Modification	Ind
70 / 14	08/10/14	Création kit Muller « Classic » pour remplacer les kits S54002MC et S82902MC	A00	S136AA2387	70 / 14	S41/14 -	Commercialisation	00